

TÜV SÜD Gutachten


Kompetent. Neutral. Unabhängig.



**Mehr Wert.
Mehr Vertrauen.**



50910000380223





Gutachten-Nr. 1545508

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 29.11.2021

Fahrzeugbewertung

Fahrzeughalter	Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd Baubetriebsamt Oberbettringer Str. 180 73525 Schwäbisch Gmünd
Auftrag vom / durch	22.11.2021 telefonisch Feuerwehr u. Katastrophenschutz Sebaldstr. 30 73525 Schwäbisch Gmünd
Besichtigungsdatum / Ort	23.11.2021 Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd Oberbettringer Str. 180 73525 Schwäbisch Gmünd
Anwesend bei Besichtigung	Herr Hahn

Ergebnis

Zeitwert ohne MwSt.	5.756,30 EUR
19% MwSt. auf den Zeitwert	1.093,70 EUR
Zeitwert mit 19% MwSt.	6.850,00 EUR



Gutachten-Nr. 1545508

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 29.11.2021

Auftrag :

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das nachfolgend näher beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflussgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Typen- und Konstruktionsänderung, Bereifung, Sonderausstattung und Zubehör, Marktgängigkeit und Marktlage, Erhaltungszustand, Einsatzart, Besitzverhältnisse, werterhöhende Instandsetzungsaufwendungen, Altschäden, notwendige Instandsetzungen und Aufwendungen sowie eventuelle Minderwerte berücksichtigt.

Fahrzeug-Identifizierung :

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen :

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Hilfsmittel :

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf :

Es wurde eine kurze Probefahrt mit mäßiger Geschwindigkeit auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Allgemeinzustand :

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Wertbeeinflussende Faktoren :

Bei der Gutachtenerstellung lagen keine Erkenntnisse oder Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Vorschäden :

Am Fahrzeug wurde unreparierte Vorschäden festgestellt. Im Wesentlichen waren die folgenden Fahrzeugteile beschädigt: Motorhaube große Delle, Batterie(n) defekt.



5091000380623



Gutachten-Nr. 1545508

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 29.11.2021

Schlußwort :

Die Besichtigung wurde durch den Unterzeichner durchgeführt.
Das Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten

Schwäbisch Gmünd, den 29.11.2021

Der Sachverständige



Auto Service

Harald Wagner

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Erläuterung des geltenden Mehrwertsteuersatzes:

Die im Gutachten ausgewiesene Mehrwertsteuer bezieht sich auf den Zeitpunkt der Leistungserbringung, also den Zeitpunkt des Abschlusses der Gutachtenerstellung. Sollte zum Zeitpunkt der Regulierung ein abweichender Mehrwertsteuersatz Gültigkeit haben, so ist dieser im Rahmen der Regulierung zu berücksichtigen.





Gutachten-Nr. 1545508 Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr. und Datum angeben Datum: 29.11.2021

F A H R Z E U G B E W E R T U N G

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER: STADTVERWALTUNG SCHWÄBISCH GMÜND
 OBERBETTRINGER STR. 180
 73525 SCHWÄBISCH GMÜND

AMTLICHES KENNZEICHEN: AA-6302
 ART / AUFBAU: TRP / VAN
 HERSTELLER: MERCEDES-BENZ
 TYP: SPRINTER
 AUSFÜHRUNG: 316 CDI SPRINTER 903.662 AUT.
 FAHRZEUG IDENT NR: WDB9036621R915693

FARBE: FEUERROT
 TÜREN: 4
 MOTORART: DIESEL
 HUBRAUM / LEISTUNG: 2.685 CCM / 115 KW
 ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 5 / EU3
 NUTZLAST / GESAMTGEWICHT: 680 KG. / 3.500 KG.

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 21.07.2006 /21.07.2006

GESAMTLAUFLEISTUNG: 46.750 KM ABGELESEN

BEREIFUNG		MILLIMETER
V-ACHSE:	225/70 R 15 C	5.0 6.0
H-ACHSE:	225/70 R 15 C	4.0 5.0

* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) *

ZEITWERT OHNE MWST	EUR****	5.756,30
19% MWST AUF DEN ZEITWERT	EUR****	1.093,70
ZEITWERT MIT 19% MWST	EUR****	6.850,00

, DEN 29.11.2021

FORM AUDATEX

**Gutachten-Nr. 1545508**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**Datum: 29.11.2021****SERIEN - AUSSTATTUNG**

ABS + ASR (ANTRIEBS-SCHLUPF-REGELUNG); AIRBAG FAHRERSEITE; AUßENSPIEGEL,
 MANUELL VERSTELLBAR (2); BATTERIE 12 V / 88 AH; DREHZAHLMESSER ELEKTRONISCH;
 ESP; GETRIEBE-AUTOMATIK; KOPFSTÜTZEN (2), VORN; KRAFTSTOFFVORWÄRMUNG;
 LACKIERUNG: UNI-LACKIERUNG; SERVOLENKUNG; STABILISATOR VORDERACHSE (VERSTÄRKT);
 VERZURRÖSEN; WEGFAHRSPERRE;

SONDER - ZUBEHÖR

AIRBAG AUF BEIFAHRESEITE; AUFTRITT RÜCKWANDTÜR; BATTERIE 12 V / 88 AH,
 ZUSÄTZLICH; BATTERIE VERSTÄRKT 100 AH; BATTERIE: TRENNRELAIS BEI BATTERIE
 ZUSÄTZL.; BODENGRUPPE KOMBI FÜR PKW-ZULASSUNG; DACHKLIMAGERÄT; DACHVERKLEIDUNG;
 FENSTER VORN LINKS FEST IN SW/ LADERAUM-SCHIEBETÜR; FUßMATTEN FAHRGASTRAUM;
 HOLZFUßBODEN (LADERAUM); INSTRUMENTENTAFEL KOMFORTAUSSTATTUNG;
 NEBELSCHEINWERFER HALOGEN; RADIO: STEREO SOUND 10; RUNDUMLEUCHTEN U.
 MARTINSHORN; RÜCKWANDTÜR ZWEIFLÜGELIG 270° GRAD; SCHLEUDERKETTEN; SITZE:
 2ER-SITZBANK 1. REIHE; STABILISATOR HINTERACHSE (VERSTÄRKT UNTER RAHMEN); UMBAU
 EINSATZLEITFAHRZEUG AUßEN U. INNEN; VERKLEIDUNG LADERAUM BIS BRÜSTUNGSGURT
 STANDARD PVC; ZENTRALVERRIEGELUNG MIT HAUPTSCHLÜSSEL; ZULASSUNG PKW;
 ZUSATZHEIZUNG (WARMLUFT);

FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR**WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN**

- NOTWENDIGE REPARATUREN
- BATTERIE (N) DEFEKT
 - MOTORHAUBE DELLE

SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE: 225/70 R 15 H
 H-ACHSE: 225/70 R 15 H

MONTIERTE BEREIFUNG

V-ACHSE: 225/70 R 15 C LI: (WO) 5.0 mm RE: (WO) 6.0 mm
 H-ACHSE: 225/70 R 15 C LI: (WO) 4.0 mm RE: (WO) 5.0 mm

WO=WINTER-ORIGINAL

FORM AUDATEX

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 1545508

Bild 1



Bild 2




5091000381123

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 1545508

Bild 3



Bild 4



50910000381223

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 1545508



Bild 5



Bild 6

5091000381323

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 1545508



Bild 7



5091000381423