

Anlage 1



Bezirksamtshof: Probleme Unterbau



Mangelhafte, alte Randsteine wegen fehlendem Unterbeton



Neues Buskap mit verbreiteter
Aufstellfläche

Alte Busbucht mit unzureichender
Aufstellfläche für Fahrgäste





Neue Stützmauer entlang des Bezirksamtes