

Schadensbilder:



Bild 1: MW-Kanal, 60381-60358; Rohrbruch – stark deformiert



Bild 2: MW-Kanal, 60381-60358; Rohrbruch - deformiert



Bild 3: RW-Kanal, 60374-60373; Rohrbruch - deformiert



Bild 4: RW-Kanal, 60374-60373; Rohrbruch – einragende Scherbe